

Curva no Lago Sul preocupa os motoristas

PATRÍCIA MOTTA

Os moradores da QI 28 do Lago Sul estão pedindo maior segurança e sinalização no trecho da pista de acesso aos conjuntos 10 a 16 onde tem acontecido vários acidentes. O principal motivo dos acidentes é uma curva fechada, estreita, com asfalto em péssima conservação, sem sinalização horizontal ou placas de advertências, que beira um abismo.

Recentemente uma kombi oficial capotou no local, saiu da pista e a vegetação do acostamento impediu que o veículo caísse no abismo, pois não há muretas de proteção. Dois outros veículos já perderam o controle na curva e, por causa do asfalto estreito, os choques são frequentes.

Noiva - Railda da Silva Fernandes, 28, mora próximo à curva há quatro anos e afirma que "quem não conhece o local passa reto mesmo. Há algum tempo atrás ouvi um barulho forte de fui ver o que tinha acontecido. Um carro havia



Trecho estreito, esburacado, sem sinalização tem causado muitos acidentes

caído na curva e uma mulher, com um vestido de noiva amarelo, já rasgado pelo mato, tentava subir a ribanceira".

Segundo José Oliveira Almeida, morador há sete meses no conjunto 10

da QI 28, além da urgência de uma mureta de proteção, outro agravante é a fraca iluminação no local. "Durante a noite, com uma iluminação insuficiente, sem placas de advertência, os motoristas

Davi Zocoli

tendem a seguir reto e não fazem a curva. Tentar fazer essa curva a mais de 50 quilômetros por hora já é um risco que se corre. Eu mesmo já sofri um acidente no local", comenta José Almeida.

Providências - O administrador do Lago Sul, Abdon Henrique de Araújo, informou que já solicitou ao Detran a colocação de muretas de proteção e sinalização no local. "O local é realmente perigoso e chegamos a colocar uma cerca de madeira pintada de branco, para chamar a atenção dos motoristas. É claro que é só uma medida paliativa. O Detran já se comprometeu em colocar uma mureta protetora no local, até final de fevereiro", afirma Abdon.

Abdon anuncia que já foi liberada uma verba para a colocação de meios-fios, asfalto e calçadas na QI 28. Uma equipe de policiais do 1º Batalhão de Fiscalização da Polícia Militar, localizado QI 29, faz o policiamento da área.