

Recuperação prometida

O secretário de Obras do DF, Márcio Machado, diz que a recuperação de monumentos e de estruturas viárias é uma das prioridades do governo. "Já recuperamos dezenas de viadutos e estamos investindo na reforma de locais como o Teatro Nacional, o Panteão, a Torre de TV e o Clube do Choro", afirma Machado. "Desde 2007, investimos mais de R\$ 50 milhões e, para 2010, estão previstos mais R\$ 25 milhões para a recuperação de prédios e viadutos. O levantamento do Sinaenco será importante para o governo."

Apesar de não representar risco iminente, a má conservação das estruturas causa transtornos. Na Ponte Costa e Silva, há uma rachadura com mais de 3cm de espessura. Parte da barra de proteção está quebrada, assim como a calçada. O relojoeiro José Maria Alves da Cunha, 51, costuma cruzar a ponte de bicicleta para fazer serviços no Lago Sul. Ontem à tarde, ele teve que descer do veículo por causa das interrupções no caminho. "Não sei por que não consertam isso. Faria muita diferença para quem passa por aqui", diz.

Diagnóstico

O levantamento realizado pelo Sindicato de Engenharia e Arquitetura indicou os locais com problemas mais graves. Confira a situação desses pontos:

- » **Palácio do Buriti:** a marquise do prédio tem armaduras expostas e infiltrações.
- » **Panteão:** apresenta queda de placas de concreto e corrosão em toda a sua estrutura.
- » **Pombal da Praça dos Três Poderes:** apresenta corrosão do concreto.



- » **Ponte Costa e Silva (foto):** tem trincas e rachaduras na base. Há fissuras com mais de 3cm de espessura na estrutura de apoio ao lado da Prainha.
- » **Ponte das Garças:** os pilares de apoio estão desgastados, assim como as vigas de sustentação.



- » **Ponte do Bragueto (foto):** tem armaduras expostas, blocos de concreto quebrados e até um buraco causado pela colisão de um caminhão.
- » **Ponte JK:** apesar de inaugurada há apenas sete anos, a ponte já apresenta sinais de falta de manutenção, como pontos de infiltração.
- » **Universidade de Brasília:** os prédios da Reitoria e da biblioteca têm infiltrações, trincas, rachaduras e armaduras expostas.
- » **Viaduto da 316 Sul:** o teto foi danificado por caminhões com excesso de altura. Armaduras de aço foram rompidas e exigem imediato reparo.
- » **Viaduto sobre a N2 Norte,** ao lado do Conjunto Nacional: a infraestrutura apresenta diversos sinais de falta de manutenção, como armaduras expostas e infiltração.