

FALHAS INVESTIGADAS

PARA A POLÍCIA, A PROVÁVEL CAUSA DO ACIDENTE É UMA FISSURA NO SISTEMA DE FLUTUAÇÃO, AGRAVADA PELO EXCESSO DE PASSAGEIROS. DEPOIMENTOS DO PILOTO E DE UM SOBREVIVENTE REVELAM PROBLEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NO BARCO

» RENATO ALVES
» NAIRA TRINDADE

Superlotação, falta de manutenção, falhas mecânicas, elétricas e dos operadores da embarcação, negligência com o esquema de segurança para os passageiros e os tripulantes do *Imagination*. O conjunto de fatores provocou a tragédia do último domingo. A linha de investigação da Polícia Civil se baseia em depoimentos de alguns dos 93 sobreviventes e nas informações colhidas pelos peritos no fundo do Lago Paranoá, onde está o barco. Até o começo da noite de ontem, quando suspenderam as buscas por falta de luminosidade, bombeiros haviam resgatado sete corpos. Com o bebê de sete meses que não resistiu logo após o acidente, subiu para oito o número de mortos. Os militares retomam hoje as buscas com a certeza de que há pelo menos mais uma vítima.

Responsável pelas investigações do naufrágio, o delegado Adval Cardoso, chefe da 10ª Delegacia de Polícia, no Lago Sul, afirmou que o excesso de gente teria agravado um problema existente na embarcação. "Trabalhamos com a suposição de uma pequena avaria no barco. O aumento da rachadura pode ter se agravado pelo sobrepeso", explicou.

Na segunda-feira, bombeiros e peritos da Polícia Civil identificaram uma rachadura em um dos tubulões na parte debaixo do *Imagination*. As estruturas cilíndricas e ocaas ajudam na flutuação desse modelo de barco, parecido com uma balsa. Autorizado pela Marinha a transportar no máximo 92 pessoas, ele carregava pelo menos 102 no momento da tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Ainda não há uma lista com o nome de todos os ocupantes. O passeio foi organizado por um bufê do Recanto das Emas e reuniu funcionários, familiares e amigos.

Entre tantas suspeitas ainda não confirmadas, os investigadores descartaram a hipótese da colisão do *Imagination* com uma lancha (leia quadro). "Encontramos e pericamos a lancha. Não há sinal de batida nela, nem mesmo um arranhão. Caso tivesse colidido, haveria marcas, pois era menor que a outra e feita de um material muito sensível", contou Adval Cardoso. Para o delegado, os ocupantes da lancha são "verdadeiros heróis", pois ajudaram a socorrer as vítimas do barco.

Cardoso também disse haver sinais de negligência com o esquema de segurança da embarcação. Testemunhas contaram em depoimentos prestados ontem e segunda-feira que havia coletes no barco, mas muitos passageiros e tripulantes não sabiam usar os salva-vidas. "Algumas vítimas relatam que não conseguiram pegar o equipamento e que houve falta de orientação", revelou o delegado. O inquérito da 10ªDP deve culminar no indiciamento dos responsáveis pelo *Imagination* por homicídio culposo (sem intenção de matar), mas a conclusão depende das provas e das perícias, de acordo com o chefe da delegacia do Lago Sul.

Problemas

O eletricista Hilton Carlos Soares Gomes, 34 anos, foi uma das 12 testemunhas a prestar depoimento ontem na 10ªDP. Ele era

Edilson Rodrigues/CB/D.A Press



A linha de investigação da Polícia Civil se baseia, além dos depoimentos dos sobreviventes, em informações passadas por peritos e bombeiros envolvidos nas buscas no Lago Paranoá

» Apuração

O que a polícia sabe até agora sobre o acidente.

Certezas

- » Bombeiros e peritos da Polícia Civil encontraram rachaduras nos tubulões que sustentam a embarcação.
- » O barco tinha capacidade para 92 pessoas, segundo a Marinha, e carregava mais de 100, de acordo com a polícia. Portanto, estava superlotado.
- » Houve duas panes elétricas no *Imagination* durante pouco mais de uma hora e meia de passeio.
- » Investigadores da Polícia Civil descartaram a colisão da embarcação com uma lancha. Não há qualquer sinal de batida no veículo menor.

Dúvidas

- » Resta saber se a avaria no fundo do *Imagination* foi provocada antes, durante ou depois do início do trágico passeio.
- » Passageiros afirmam que não existiam coletes salva-vidas para todos. O comandante garante que havia 110 equipamentos de segurança.

um dos convidados da festa realizada no domingo no *Imagination*. Também estava no barco no sábado, mas como barman. Trabalhou em dois passeios, à tarde e à noite. E, segundo Hilton, a embarcação apresentava problemas no dia anterior à tragédia.

A testemunha contou a Cardoso que, na primeira festa de sábado, das 14h às 19h, não percebeu anormalidade alguma. Mas, na segunda comemoração, prevista para ocorrer das 19h às 2h de domingo, notou três picos de energia. "Cada um durou em

8


Total de mortos encontrados pelos bombeiros desde o naufrágio

Equipamentos de segurança obrigatórios:

- Coletes: o barco deve ter número de coletes 10% superior à lotação permitida
- Âncora com no mínimo 20m de cabo ou amarra
- Apito
- Extintor de incêndio
- Boia salva-vidas
- Luzes de navegação
- Materiais de primeiros socorros
- Certificado de vistoria
- Artefatos pirotécnicos (para sinal de alerta em caso de problemas)

Amaro Junior/CB/D.A Press

Como funciona o sistema de tubulões:



O catamarã, modelo de barco igual ao que naufragou no lago, precisa de, no mínimo, dois tubulões. Alguns têm um terceiro, mais longo, no centro.

A maioria dos tubulões é revestida com materiais como a **esponja** de poliuretano, para evitar corrosão. Esse tratamento com material plástico ou fibra de vidro aumenta a vida útil da embarcação e reduz o custo da manutenção.