

Moradores do Lago Sul ficam dois dias sem água

JORNAL DE BRASÍLIA

Eles reclamam que não foram avisados pela Caesb

MÁRCIA ASSUNES

O corte no abastecimento de água que atingiu o Lago Sul anteontem e ontem provocou transtornos no dia a dia dos moradores que foram surpreendidos, já que não receberam nenhuma comunicação da Companhia de Água e Esgoto de Brasília (Caesb). O corte atingiu das QI 1 à QI 7, QL 2 à QL 8 e as chácaras QI 5 à QI 7. A Caesb anunciou que o desabastecimento seria por 24 horas, mas a água, que começou a faltar às 5h00 de quarta-feira, só retornou por volta do meio-dia de ontem.

A falta de água, em consequência de obras para melhoria da rede de abastecimento, prejudicou várias residências e o comércio

local. O morador Wanny Dias, da QI 7, conjunto 17, disse que usou como alternativa a água da piscina para lavar o piso de sua residência. A água da caixa foi reservada apenas para os gastos de maior necessidade, lembrou o morador. Denunciou que foi pego de surpresa porque não tinha recebido nenhum aviso por parte da Caesb.

Na loja de decoração Dragee, no Gilberto Salomão, os funcionários ficaram impedidos de utilizar o banheiro durante todo o tempo que faltou água, segundo informou Olívia da Silva. No Posto Cascão, da QI 5, o funcionário Abdiel Meneses disse que foi obrigado a ficar sem tomar banho e que o posto teve que suspender a lavagem de carros. Também em função da falta d'água,

comentou Abdiel, a maioria dos funcionários foi dispensado do trabalho durante os dois dias.

Segundo Débora Rangel, da Assessoria de Comunicação da Caesb, a interrupção no abastecimento, que afetou parte do Lago Sul e também áreas da L2 Sul e quadras da Asa Sul, foi porque teve que ser fechada a saída de água do reservatório que abastece as localidades para a instalação de válvulas que vão melhorar a pressão da água e conseqüentemente o abastecimento. O atraso na religação, que estava prevista para ser feita dentro de 24 horas, informou a assessora, foi porque um dos tubos que iria ser substituído ficou com a medida errada e teve que ser confeccionado um outro.