

Helicóptero dá novo susto em FH

Pela segunda vez, Superpuma sofre pane no momento da decolagem

• Pela segunda vez, durante uma visita do presidente Fernando Henrique Cardoso ao Rio, o helicóptero presidencial sofreu uma pane no momento da decolagem. A falha de ontem ocorreu quando a aeronave modelo Superpuma, com o presidente a sua comitiva a bordo, preparava-se para sair do Grupamento Florestal do Corpo de Bombeiros, no Alto da Boa Vista, em direção à Base Aérea do Galeão. O rotor do helicóptero girou durante um minuto, até ser desligado. Segundo a assessoria da Presidência,

o problema ocorreu em um dos alternadores, que fornece a energia necessária para a decolagem.

O Comando da Aeronáutica garantiu que o presidente não correu risco. O Superpuma poderia ter levantado vôo, uma vez que dispõe de outro alternador, mas, por motivo de segurança, o piloto preferiu usar o helicóptero reserva. O presidente sorriu e acenou para os fotógrafos, enquanto caminhava para a outra aeronave, que decolou às 12h45m. Da Base Aérea, o presidente foi para Brasília. Em

companhia de Dona Ruth, dos três filhos e cinco netos, o presidente passou o Natal na residência da Gávea Pequena.

Em setembro de 1999, o Superpuma sofreu uma pane no mesmo local, ainda em terra, com o presidente e Dona Ruth a bordo. Na ocasião, o rotor chegou a soltar fumaça. Assim como ontem, o presidente usou o helicóptero reserva. Comprado pela FAB por US\$ 10,5 milhões (cerca de R\$ 21 milhões), o Superpuma é o maior modelo militar em operação, adaptado para transportar autoridades.