

Cobertas apenas por cascalho, as ruas da Candangolândia ficam intransitáveis nas chuvas. A única solução é a pavimentação

S P E 2 DE 1987

JORNAL DE BRASÍLIA - 2 DEZ 1987

Candangolândia, um atoleiro só

Ruas interditadas, atoleiro por todo lado e o cheiro forte de lama misturada com esgoto é uma cena que se repete ao longo dos três anos de criação da Candangolândia. Embora necessária, a chuva é o grande drama da população, onde muitas famílias têm suas casas invadidas pelas enxurradas, por falta de saneamento básico. "Não adianta desobstruir bocas de lobo nem fazer cascalhamento, pois só a pavimentação vai resolver o problema da Candangolândia", disse o presidente da Associação dos Moradores, Cleiler Luiz Alves de Faria.

Traçar nas ruas do assentamento é tão difícil para os carros quanto para os pedestres. Os carros passam deslizando de um lado para outro, mas em determinadas ruas não dá para arriscar. Os pedestres, sempre nas pontas dos pés, tentam se sujar o mínimo possível. Em algumas quadras, como a 4 e a 7, no entanto, nada disto adianta: estão intransitáveis.

O comerciante Vicente Gonçalves de Lima, que tem um pequeno comércio no conjunto E, da Quadra 4, disse que há vários meses não passa carro na rua onde está instalado seu pequeno supermercado. Para manter o estoque,

ele tem que andar grande distância cerregando as caixas de mercadorias. "Aqui só passa pedestres, assim mesmo com muita dificuldade", disse. Já a moradora da casa 45, do conjunto E, Quadra 4, Cecedina Batista Félix, de 65 anos, reclamou que tem sofrido muito com a enxurrada que invadiu sua residência. Para amenizar o problema mandou construir um pequeno rodapé na entrada da casa, para barrar as águas.

Conforme informou o presidente da Associação, desde que foi construída a Candangolândia que começou a implantação do saneamento básico. Mas, três anos depois, mesmo parcialmente implantado, o esgoto não está em condições de funcionar. Isto contribui para piorar a situação, uma vez que as fossas ficam saturadas e os moradores soltam os esgotos diretamente nas ruas.

A única medida de infraestrutura que está totalmente concluída é o sistema de escoamento de águas pluviais, mas que também não funciona. Como as ruas são cascalhadas, a enxurrada carrega toda a terra e entulhos para dentro dos bueiros, entupindo o sistema.