

13 ABR 1999

JORNAL DE BRASÍLIA

Incidente com jatinho deixa ACM assustado

O jatinho que trazia ontem o presidente do Congresso, senador Antonio Carlos Magalhães (PFLBA), e o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Judiciário, senador Paulo Souto (PFL-BA), de Salvador para Brasília, teve problemas de despressurização da cabine. Depois de quase uma hora de viagem, o alarme do jatinho - um citation - que trazia os dois políticos baianos acionou, acusando a despressurização. Isso fez com que o piloto do jato iniciasse uma descida em voltas circulares. O motivo do incidente teria sido uma porta que não foi fechada corretamente.

O jatinho voava a 35 mil pés e a manobra durou sete minutos, até o avião estabilizar. O incidente ocorreu quando o avião sobrevoava Bom Jesus da Lapa, cidade baiana situada no meio da viagem entre Salvador e Brasília. Chegou a ser cogitada uma descida de emergência no Aeroporto de Bom Jesus da Lapa, mas os pilotos preferiram seguir o vôo numa altitude baixa.