

Vazamento pode ser causa de contaminação da água

BRASILIA — "Talvez tenha havido algum vazamento no cano que conduzia a água, ou ainda o recipiente de coleta estivesse contaminado". Assim o engenheiro Renato Giroux Pinheiro procurou explicar a alta incidência de coliformes na água consumida no Palácio da Alvorada, residência do Presidente da República, em novembro. Mas ele não soube responder que medidas a empresa tomou para acabar com o problema, embora tenha garantido que não voltou a ocorrer.

Giroux Pinheiro, autor do projeto de reforma da estação de tratamento que fornece água para o Plano Piloto e grande parte da Capital Federal, mostrou ontem ao Governador José Aparecido o andamento das

obras, explicando os motivos do atraso. A estação deveria estar em funcionamento desde novembro, mas ainda não pôde ser inaugurada, porque as técnicas mais baratas usadas na construção dos tanques de filtragem não deram certo, obrigando a equipe a reconstruir parte dos tanques.

O Governador fez questão de avaliar a qualidade da água, tomando um copo e provando a água que saía da torneira do laboratório de testes da estação.

— O único problema desta água é que ela não está gelada — brincou o Governador, garantindo que se houvesse contaminação a cidade já estaria vivendo uma epidemia.