

# LAGO PARANOÁ

## Caesb fiscaliza Distrito Federal

Após a constatação de uma série de construções irregulares nas margens do Lago Paranoá, ele está novamente sendo desrespeitado pelo homem. Mas desta vez não são tijolos nem cimento e sim parte do esgoto do Setor Comercial Sul (SCS) que está invadindo um dos cartões postais da cidade. Para evitar que o despejo clandestino continue, a Companhia de Saneamento do DF (Caesb) intensificou as inspeções em Shoppings e áreas comerciais do SCS.

Com o auxílio de uma micro câmera, que percorreu boa parte das tubulações públicas, fiscais identificaram uma série de interligações irregulares do sistema de esgoto destes locais diretamente para o sistema de águas pluviais.

A assessoria da Caesb informou que a irregularidade é uma forma de economizar o dinheiro que seria gasto pelas empresas, lojas e escritórios, na instalação de ligação com a rede principal de esgoto, que mais tarde é tratada e despejada sem nenhum perigo ambiental.